

Kultūros paveldo objekto būklės  
tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2016-11-09 Nr. 1

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Batakių piliakalnio su gyvenvietė piliakalnis, vad. Pilute, Švedų kalnu
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 3452
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) \_\_\_\_\_
4. Adresas: Batakliai, Batakių sen., Tauragės r. sav.
5. Valdytojas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Gedimino pr. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-01103, 188704927, (8 706) 86666  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Būklė gerėja, piliakalnis periodiškai valomas nuo menkaverčių medžių, krūmynų, tačiau reikalinga įrengti naujus medinius laiptus, nes senieji visiškai prastos būklės, pavojingi.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	✓			

\*\*\*- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė gerėja, objekto aplinka nuolatos prižiūrima ir tvarkoma.


PRIDEDAMA: Fotofiksacija: Atlikta, 3 puslapiai.

1. **Batakių piliakalnio aikštelė nuo pylimo (iš P pusės)**
2. **Batakių piliakalnio V šlaito laiptai**
3. **Batakių piliakalnio V šlaito laiptai nuo aikštelės (iš P pusės)**
4. **Batakių piliakalnis iš ŠV pusės**
5. **Batakių piliakalnio Š šlaitas**
6. **Batakių piliakalnio R šlaitas**

13. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Vaiva Pelekaitė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės  
kodas:  
3452



Nr. 1 Pavadinimas **Batakių piliakalnio aikštelė nuo pylimo (iš P pusės)**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
3452



Nr. 2 Pavadinimas **Batakių piliakalnio V šlaito laiptai**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
3452



Nr. 3 Pavadinimas **Batakių piliakalnio V šlaito laiptai nuo aikštelės (iš P pusės)**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
3452



Nr. 4 Pavadinimas **Batakių piliakalnis iš ŠV pusės**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20



Kultūros vertybės  
kodas:  
3452




Nr. 5  
Fotografavo

Pavadinimas **Batakių piliakalnio Š šlaitas**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
3452



Nr. 6  
Fotografavo

Pavadinimas **Batakių piliakalnio R šlaitas**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20