

Kultūros paveldo objekto būklės  
tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2016-11-04 Nr. 1

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Dapkiškių piliakalnio su gyvenvietė piliakalnis, vad. Pilaite
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 23945
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) \_\_\_\_\_
4. Adresas: Dapkiškių k., Tauragės sen., Tauragės r. sav.
5. Valdytojas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Gedimino pr. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-01103, 188704927, (8 706) 86666  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		✓			

\* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Būklė gerėja, nes šalinti piliakalnį užgožiantys želdiniai, tačiau reikalinga šiuos darbus tęsti ir toliau, nes piliakalnis vis dar stipriai apaugęs. Reiktų spręsti nutrypto pylimo šlaito problemą.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	✓			

\*\*\*- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė gerėja, objekto aplinka valyta nuo menkaverčių želdinių, tačiau reikalinga šį darbą pratęsti.


PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: Atlikta, 2 puslapiai.

1. **Dapkiškių piliakalnio aikštelė nuo pylimo (iš Š pusės)**
2. **Dapkiškių piliakalnio aikštelė iš PV pusės**
3. **Dapkiškių piliakalnio pylimas iš Š pusės**
4. **Dapkiškių piliakalnio pylimas nuo aikštelės (iš P pusės)**

14. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė  
 (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

Vaiva Pelekaitė  
 (vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės  
kodas:  
23945



Nr. 1 Pavadinimas **Dapkiškių piliakalnio aikštelė nuo pylimo (iš Š pusės)**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-13

Kultūros vertybės  
kodas:  
23945



Nr. 2 Pavadinimas **Dapkiškių piliakalnio aikštelė iš PV pusės**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-13



Kultūros vertybės  
kodas:  
23945



Nr. 3

Pavadinimas **Dapkiškių piliakalnio pylimas iš Š pusės**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-13

Kultūros vertybės  
kodas:  
23945



Nr. 4

Pavadinimas **Dapkiškių piliakalnio pylimas nuo aikštelės (iš P pusės)**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-13