

Kultūros paveldo objekto būklės  
tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2016-11-06 Nr. 1

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Motorinis malūnas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 20547
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) \_\_\_\_\_
4. Adresas: Tilžės pl. 1, Tauragė, Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav.
5. Valdytojas: Raimondas Skiotys, +37034220623  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila		✓			
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai		✓			
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto būklę, susumavus pakitimus, visgi reiktų vertinti, kaip iš esmės nepakitusią. Pastato sienų apdailos būklė pagerėjo pirmame aukšte, kur tinko įtrūkimai užglaistyti, sienos naujai perdažytos, tačiau kituose aukštuose (ypač pietiniame fasade) matyti tinko įtrūkimai, kurie tik vietomis cementuoti. Reikalinga sutvarkyti ir kitus aukštus taip, kaip pirmąjį. Dalis pastato langų pakeisti plastikiniais, o tie langai, kurie nepakeisti – apipuvę.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

\*\*\*- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė nepakito. Objekto teritorija yra tvarkoma ir prižiūrima.

PRIDEDAMA:


13. Fotofiksacija: Atlikta, 7 puslapiai.

1. **Motorinio malūno pirmo aukšto interjeras**
2. **Motorinio malūno laiptai į antrą aukštą**
3. **Motorinio malūno antro aukšto vidus, R ir P sienos**
4. **Motorinio malūno antro aukšto vidus**
5. **Motorinio malūno antro aukšto vidus**
6. **Motorinio malūno laiptai į trečią aukštą**
7. **Motorinio malūno trečio aukšto vidus**
8. **Motorinio malūno trečio aukšto vidus**
9. **Motorinio malūno atramos**
10. **Motorinio malūno pietinis fasadas**
11. **Motorinio malūno pietinio fasado fragmentas**
12. **Motorinio malūno vakarinis fasadas**
13. **Motorinis malūnas iš ŠV pusės**

14. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Vaiva Pelekaitė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės  
kodas:  
20547



Nr. 1

Pavadinimas **Motorinio malūno pirmo aukšto interjeras**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
20547



Nr. 2

Pavadinimas **Motorinio malūno laiptai į antrą aukštą**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
20547



Nr. 3

Pavadinimas **Motorinio malūno antro aukšto vidus, R ir P sienos**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
20547



Nr. 4

Pavadinimas **Motorinio malūno antro aukšto vidus**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
20547



Nr. 5

Pavadinimas **Motorinio malūno antro aukšto vidus**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
20547



Nr. 6

Pavadinimas **Motorinio malūno laiptai į trečią aukštą**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20



Kultūros vertybės  
kodas:  
20547



Nr. 7

Pavadinimas **Motorinio malūno trečio aukšto vidus**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
20547



Nr. 8

Pavadinimas **Motorinio malūno trečio aukšto vidus**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
20547



Nr. 9

Fotografavo

Pavadinimas **Motorinio malūno atramos**

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
20547



Nr. 10

Fotografavo

Pavadinimas **Motorinio malūno pietinis fasadas**

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
20547



Nr. 11

Pavadinimas **Motorinio malūno pietinio fasado fragmentas**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
20547



Nr. 12

Pavadinimas **Motorinio malūno vakarinis fasadas**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20



Kultūros vertybės  
kodas:  
20547



Nr. 13  
Fotografavo

Pavadinimas **Motorinis malūnas iš ŠV pusės**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20