

Kultūros paveldo objekto būklės  
tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2017-12-12 Nr. KP-01

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Lietuvos karių kapai
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 25480
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) \_\_\_\_\_
4. Adresas: Sandėlių g., Tauragė, Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav.
5. Valdytojas: V. Kudirkos g. 9, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav., LT-72217, (8 446) 61512  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

\* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo

sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto būklę reiktų vertinti kaip nepakitusią, nes pokyčiai nežymūs. Obelisko formos paminklas bei betoniniai Lietuvos kario kryžiai yra šiek tiek apsamoję, vietomis apkerpėję, patamsėję. Betoninių kario kryželių įrašai sunkiai įskaitomi.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė nepakito. Objekto teritorija yra tvarkoma ir prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: Atlikta, 2 puslapiai.

1. Lietuvos karių kapai iš ŠV
2. Lietuvos karių kapų obelisko formos paminklas iš ŠV
3. Apsamojęs betoninis kario kryželis
4. Betoniniai kario kryželiai iš PV

14. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaiva Kiniulienė

(vardas ir pavardė)

	Kultūros vertybės kodas: 25480	
Nr. 1 Fotografavo 2017-12-01	Pavadinimas <b>Lietuvos karių kapai iš ŠV</b> Vaiva Kiniulienė	Data
	Kultūros vertybės kodas: 25480	



Nr. 2  
Fotografavo  
2017-12-01

Pavadinimas **Lietuvos karių kapų obelisko formos paminklas iš ŠV**  
Vaiva Kiniulienė

Data

Kultūros vertybės  
kodas:  
25480



Nr. 3  
Fotografavo  
2017-12-01

Pavadinimas **Apsamanojęs betoninis kario kryželis**  
Vaiva Kiniulienė

Data

Kultūros vertybės  
kodas:  
25480



Nr. 4  
Fotografavo  
2017-12-01

Pavadinimas **Betoniniai kario kryželiai iš PV**  
Vaiva Kiniulienė

Data