

Kultūros paveldo objekto būklės
tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2017-12-01 Nr. KP-02

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Pastatų komplekso, vad. Tauragės pilimi, bokštai
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 23215
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) _____
4. Adresas: Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė, Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav.
5. Valdytojas: V. Kudirkos g. 9, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav., LT-72217, (8 446) 61512
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyti stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to

nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila				✓	
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)			✓		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto būklę reiktų vertinti kaip nepakitusią, nes pokyčiai nėra dideli. Pastebėta, kad vietomis bokštų tinkas įskilęs, dažai atsilaupe, ypač tas pastebima rytiniame bokšte, kurio sienos dar ir labai pažaliavusios. Nuo pietinio bokšto sienos (virš cokolio) atšokę keli tinko gabalai, todėl matyti plytų mūras. Vakarų bokštas iki pusės nudažytas naujai, todėl ryškiai skiriasi abiejų bokšto dalių spalvos. 2017 m. rudenį perdažytas šiaurinis bokštas.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

***- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė nepakito. Objekto teritorija yra tvarkoma ir prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: Atlikta, 4 puslapiai.

1. Rytinis bokštas iš ŠV
2. Rytinio bokšto iš ŠV pažaliavusi siena ir nusilupę dažų plotai
3. Pietinis bokštas iš PV
4. Pietinio bokšto sienos dalis, nuo kurios atšoko tinkas
5. Šiaurinis bokštas iš PR
6. Šiaurinio bokšto pažaliavusi cokolinė dalis
7. Vakarinis bokštas iš ŠR


8. Vakarinis bokštas iš R

14. Kiti dokumentai _____

_____, _____ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė


(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vaiva Kiniulienė

(vardas ir pavardė)

	Kultūros vertybės kodas: 23215	
Nr. 1 Fotografavo 2017-12-01	Pavadinimas Rytinis bokštas iš ŠV Vaiva Kiniulienė	Data
		Kultūros vertybės kodas: 23215



Nr. 2
Fotografavo
2017-12-01

Pavadinimas **Rytinio bokšto iš ŠV pažaliavusi siena ir nusilupę dažų plotai**
Vaiva Kiniulienė

Data

Kultūros vertybės
kodas:
23215



Nr. 3
Fotografavo
2017-12-01

Pavadinimas **Pietinis bokštas iš PV**
Vaiva Kiniulienė

Data

Kultūros vertybės
kodas:
23215



Nr. 4
Fotografavo
2017-12-01

Pavadinimas **Pietinio bokšto sienos dalis, nuo kurios atšoko tinkas**
Vaiva Kiniulienė

Data

Kultūros vertybės
kodas:
23215



Nr. 5
Fotografavo
2017-12-01

Pavadinimas **Šiaurinis bokštas iš PR**
Vaiva Kiniulienė

Data

Kultūros vertybės
kodas:
23215



<p>Nr. 6 Fotografavo 2017-12-01</p>	<p>Pavadinimas Šiaurinio bokšto pažaliavusi cokolinė dalis Vaiva Kiniulienė</p>	<p>Data</p>
		<p>Kultūros vertybės kodas: 23215</p>
<p>Nr. 7 Fotografavo 2017-12-01</p>	<p>Pavadinimas Vakarinis bokštas iš ŠR Vaiva Kiniulienė</p>	<p>Data</p>
		<p>Kultūros vertybės kodas: 23215</p>



Nr. 8
Fotografavo
2017-12-01

Pavadinimas **Vakarinis bokštas iš R**
Vaiva Kiniulienė

Data