

Kultūros paveldo objekto būklės  
tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2017-12-01 Nr. KP-06

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Pastatų komplekso, vad. Tauragės pilimi, tvora su vartais
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 23216
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) \_\_\_\_\_
4. Adresas: Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė, Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav.
5. Valdytojas: V. Kudirkos g. 9, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav., LT-72217, (8 446) 61512  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

\* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to

nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila			✓		
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)			✓		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto būklę reiktų vertinti kaip nepakitusią, nes pokyčiai nežymūs. Vis tik pastebėta, kad visu perimetru tvora yra šiek tiek pažaliavusi, vietomis atšokę dažai, o iš ŠV pusės nuo cokolio nukritusi nedidelė dalis tinko ir matyti plytų mūras. Arkinė galerija prie rytinio bokšto bei dalis tvoros abipus vartų 2017 m. rudenį buvo naujai perdažyta. Medinių vartų būklė gera.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

\*\*\*- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė nepakito. Objekto teritorija yra tvarkoma ir prižiūrima.


PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: Atlikta, 3 puslapiai.

1. Tvorą iš Š
2. Tvoros iš Š cokolinės dalies tinko nutrupėjimas
3. Arkinė galerija prie rytinio bokšto
4. Vartai prie pietinio bokšto
5. Vartai prie rytinio bokšto
6. Tvorą iš ŠV

14. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vaiva Kiniulienė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės  
kodas:  
23216



Nr. 1  
Fotografavo  
2017-12-01

Pavadinimas **Tvora iš Š**  
Vaiva Kiniulienė

Data

Kultūros vertybės  
kodas:  
23216



Nr. 2  
Fotografavo  
2017-12-01

Pavadinimas **Tvoros iš Š cokolinės dalies tīnko nutrupējimas**  
Vaiva Kīniulienē

Data

Kultūros vertybēs  
kods:  
23216



<p>Nr. 3 Fotografavo 2017-12-01</p>	<p>Pavadinimas <b>Arkinė galerija prie rytinio bokšto</b> Vaiva Kiniulienė</p>	<p>Data</p>
		<p>Kultūros vertybės kodas: 23216</p>
<p>Nr. 4 Fotografavo 2017-12-01</p>	<p>Pavadinimas <b>Vartai prie pietinio bokšto</b> Vaiva Kiniulienė</p>	<p>Data</p>
		<p>Kultūros vertybės kodas: 23216</p>



Nr. 5  
Fotografavo  
2017-12-01

Pavadinimas **Vartai prie rytinio bokšto**  
Vaiva Kiniulienė

Data

Kultūros vertybės  
kodas:  
23216



Nr. 6  
Fotografavo  
2017-12-01

Pavadinimas **Tvora iš ŠV**  
Vaiva Kiniulienė

Data