

Kultūros paveldo objekto būklės
tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2016-11-04 Nr. 1

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Tauragės dvarvietė
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 27100
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) _____
4. Adresas: Taurų k., Tauragės sen., Tauragės r. sav.
5. Valdytojas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Gedimino pr. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-01103, 188704927, (8 706) 86666
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				✓	

* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyti stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Būklė blogėja, nes dar išlikę dvaro pastatų pamatai irsta, trupa skiedinys.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

***- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė nepakito, didžioji dalis objekto aplinkos yra kartas nuo karto tvarkoma ir prižiūrima, tačiau yra keletas labiau apleistų vietų.


PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: Atlikta, 4 puslapiai.

1. **Tauragės dvarvietė iš PR pusės**
2. **Tauragės dvarvietės pietinė dalis iš PR pusės**
3. **Tauragės dvarvietės ŠV dalis iš PR pusės**
4. **Tauragės dvarvietės centrinė dalis iš PR pusės**
5. **Tauragės dvarvietės ŠV dalis iš ŠR pusės**
6. **Tauragės dvarvietės ŠV dalis iš PV pusės**
7. **Tauragės dvarvietė ŠV-PR kryptimi**

14. Kiti dokumentai _____
 _____, _____ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė
 (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Vaiva Pelekaitė
 (vardas ir pavardė)



Nr. 1

Pavadinimas **Tauragės dvarvietė iš PR pusės**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20



Nr. 2

Pavadinimas **Tauragės dvarvietės pietinė dalis iš PR pusės**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės
kodas:
27100



Nr. 3

Fotografavo

Pavadinimas **Tauragės dvarvietės ŠV dalis iš PR pusės**

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės
kodas:
27100



Nr. 4

Fotografavo

Pavadinimas **Tauragės dvarvietės centrinė dalis iš PR pusės**

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės
kodas:
27100



Nr. 5

Pavadinimas **Tauragės dvarvietės ŠV dalis iš ŠR pusės**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės
kodas:
27100



Nr. 6

Pavadinimas **Tauragės dvarvietės ŠV dalis iš PV pusės**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės
kodas:
27100



Nr. 7
Fotografavo

Pavadinimas **Tauragės dvarvietė ŠV-PR kryptimi**
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20