

Kultūros paveldo objekto būklės  
tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2016-10-29 Nr. 1

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Arklidė
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 28304
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) \_\_\_\_\_
4. Adresas: Parko g. 14 Trepų k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav. LT-73412
5. Valdytojas: Kęstutis Lėveris, Trepų k.  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*					✓

\* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				✓	
2. Sienų konstrukcijos					✓
3. Sienų apdaila					✓
4. Stogo danga					✓
5. Stogo konstrukcijos					✓
6. Langai					✓
7. Durys				✓	
8. Puošyba (jei yra)					✓

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto būklę, susumavus pakitimus, reiktų vertinti, kaip labai pablogėjusią. Pastato pamatai susmežę, suskilinėję. Dešiniojo korpuso pietrytinėje dalyje sienos išgriuvusios, kitur taip pat matyti, kad konstrukcijos yra netvirtos ir gali neatlaikyti. Vietomis dešiniojo ir kairiojo korpuso sienos tvirtintos silikatinių plytų mūru. Drėbto molio sienos daug kur aprupėjusios, nusilupę tinkas. Dešiniojo korpuso dalis stogo yra įgriuvusi, kairiojo korpuso stogo konstrukcijos taip pat papuvusios, vietomis trūksta šiferio lakštų. Langai užkalti lentomis arba uždengti plastikine plėvele. Vartai bei durys papuvę, kairiojo korpuso šiauriniame frontone vos laikosi ant vyrių. Puošnesnysis dešiniojo korpuso pietrytinis frontonas bei dekoratyvinę funkciją atlikusi tvora su bokšteliais ir arkiniais vartais sugriuvę.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
			✓	

\*\*\*- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė blogėja. Objekto teritorija yra apžėlusis nedideliais medžiais, šalia pastatų sandėliuojami įvairūs nebenaudojami daiktai.

PRIDEDAMA:


13. Fotofiksacija: Atlikta, 6 puslapiai.

1. **Arklidės iš P pusės**
2. **Kairysis arklidžių korpusas iš P pusės**
3. **Kairysis arklidžių korpusas iš PR pusės**
4. **Dešinysis arklidžių korpusas iš VP pusės**
5. **Dešiniojo arklidžių korpuso fragmentas**
6. **Arklidžių kiemas iš ŠR pusės**
7. **Kairysis arklidžių korpusas iš P pusės**
8. **Kairysis arklidžių korpusas iš V pusės**
9. **Kairysis arklidžių korpusas iš Š pusės**
10. **Dešinysis arklidžių korpusas iš ŠR pusės**
11. **Arklidės iš ŠR pusės**
12. **Arklidės iš VPV pusės**

14. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Vaiva Pelekaitė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės  
kodas:  
28304



Nr. 1  
Fotografavo

Pavadinimas **Arklidės iš P pusės**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės  
kodas:  
28304



Nr. 2  
Fotografavo

Pavadinimas **Kairysis arklidžių korpusas iš P pusės**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės  
kodas:  
28304



Nr. 3

Pavadinimas **Kairysis arklidžių korpusas iš PR pusės**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės  
kodas:  
28304




Nr. 4

Pavadinimas **Dešinysis arklidžių korpusas iš VP pusės**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18



Nr. 5

Pavadinimas **Dešiniojo arklidžių korpuso fragmentas**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18



Nr. 6

Pavadinimas **Arklidžių kiemas iš ŠR pusės**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės  
kodas:  
28304



Nr. 7

Fotografavo

Pavadinimas **Kairysis arklidžių korpusas iš P pusės**

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės  
kodas:  
28304



Nr. 8

Fotografavo

Pavadinimas **Kairysis arklidžių korpusas iš V pusės**

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės  
kodas:  
28304



Nr. 9

Fotografavo

Pavadinimas **Kairysis arklidžių korpusas iš Š pusės**

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės  
kodas:  
28304



Nr. 10

Fotografavo

Pavadinimas **Dešinysis arklidžių korpusas iš ŠR pusės**

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės  
kodas:  
28304



Nr. 11  
Fotografavo

Pavadinimas **Arklidės iš ŠR pusės**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės  
kodas:  
28304



Nr. 12  
Fotografavo

Pavadinimas **Arklidės iš VPV pusės**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18