

Kultūros paveldo objekto būklės
tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2016-10-29 Nr. 1

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Daržinė
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 28307
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) _____
4. Adresas: Parko g. 21 Trepų k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav. LT-73412
5. Valdytojas: Bešeimininkis
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*					✓

* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				✓	
2. Sienų konstrukcijos					✓
3. Sienų apdaila					✓
4. Stogo danga					✓
5. Stogo konstrukcijos					✓
6. Langai					
7. Durys					✓
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto būklę, susumavus pakitimus, reiktų vertinti, kaip labai pablogėjusią. Pastato pamatai sutrūkinėję. Sienų konstrukcijos papuvusios, pasvirusios, o vidurinėje pastato dalyje jų išvis nebėra. Lentos, kuriomis apkaltas pastatas, yra papuvusios, dalis nuplėšta, vidurinėje pastato dalyje jų išvis nebėra. Vietomis trūksta šiferio. Stogo konstrukcijos papuvusios, sulinkusios, vidurinėje pastato dalyje jų išvis nebėra. Vartai papuvę, vieni vos laikosi ant vyrių, o kitų išvis nebėra.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

***- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė nepakito. Objekto teritorija yra minimaliai tvarkoma.

PRIDEDAMA:


13. Fotofiksacija: Atlikta, 5 puslapiai.

1. Daržinė iš ŠR pusės
2. Daržinė iš PR pusės
3. Daržinė iš P pusės
4. Daržinės vidaus fragmentas
5. Daržinės vidus
6. Daržinės fragmentas
7. Daržinės vidus
8. Daržinė iš PR pusės
9. Daržinė

14. Kiti dokumentai _____

_____, _____ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vaiva Pelekaitė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės
kodas:
28307



Nr. 1
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinė iš ŠR pusės**
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės
kodas:
28307



Nr. 2
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinė iš PR pusės**
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės
kodas:
28307



Nr. 3
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinė iš P pusės**
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės
kodas:
28307



Nr. 4
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinės vidaus fragmentas**
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės
kodas:
28307



Nr. 5
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinės vidus**
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės
kodas:
28307



Nr. 6
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinės fragmentas**
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės
kodas:
28307



Nr. 7
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinės vidus**
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės
kodas:
28307



Nr. 8
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinė iš PR pusės**
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės
kodas:
28307



Nr. **9**
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinė**
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18