

Kultūros paveldo objekto būklės  
tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2016-10-29 Nr. 1

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Daržinė
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 28306
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) \_\_\_\_\_
4. Adresas: Parko g. 16 Trepų k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav. LT-73412
5. Valdytojas: Bešeimininkis  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				✓	

\* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				✓	
2. Sienų konstrukcijos				✓	
3. Sienų apdaila				✓	
4. Stogo danga				✓	
5. Stogo konstrukcijos				✓	
6. Langai					
7. Durys				✓	
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto būklę, susumavus pakitimus, reiktų vertinti, kaip blogėjančią. Pastato pamatų siūlės aprtrupėjusios, akmenys laikosi nestabiliai. Sienų konstrukcijos papuvusios, pasvirusios. Lentos, kuriomis apkaltas pastatas, yra papuvusios, ypač galinė jų dalis, esanti arčiausiai žemės. Pietrytinėje pastato dalyje trūksta šiferio lakštų. Stogo konstrukcijos papuvusios, palinkusios. Vartai papuvę, pietrytinėje pusėje kairieji, o šiaurės vakarinėje pusėje dešinieji vos laikosi ant vyrių.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

\*\*\*- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė nepakito. Objekto teritorija yra minimaliai tvarkoma.

PRIDEDAMA:


13. Fotofiksacija: Atlikta, 3 puslapiai.

1. **Daržinė iš P pusės**
2. **Daržinės durys PR fasade**
3. **Daržinė iš PV pusės**
4. **Daržinė iš V pusės**
5. **Daržinės durys ŠV fasade**

14. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Vaiva Pelekaitė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės  
kodas:  
28306



Nr. 1  
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinė iš P pusės**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės  
kodas:  
28306



Nr. 2  
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinės durys PR fasade**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės  
kodas:  
28306



Nr. 3  
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinė iš PV pusės**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės  
kodas:  
28306



Nr. 4  
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinė iš V pusės**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18

Kultūros vertybės  
kodas:  
28306



Nr. 5  
Fotografavo

Pavadinimas **Daržinės durys ŠV fasade**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-18