

(Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO
AKTAS**

2019-12-09. Nr. KP-2

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso (uk718) bažnyčia.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 28311.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)

4. Adresas: Tauragės rajono sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bažnyčios g. 3.

5. Valdytojas: -

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas.

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto būklę, susumavus pakitimus, reikėtų vertinti, kaip iš esmės nepakitusią. Visgi, bažnyčios sienų apdailos detalės turi nežymių pakitimų, pastatas yra apkaltas dažytais lentomis, kurios V fasado dalyje nukritusios. Įrengti laiptų turėklai, sudėti nauji lietuviški.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė nepakito. Objekto aplinka yra palaikoma tvarkinga, sutvarkytas šventoriaus drenažas.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: Atlikta, 3 puslapiai.

1. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia iš ŠV.
2. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia iš V.
3. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia iš PV.
4. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pažeistas sienų apdailos fragmentas.
5. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia iš ŠR.
6. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ŠR fasado durys.

14. Kiti dokumentai _____

_____, _____ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyresn. specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Urbutytė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:
28311



Nr. **1**

Pavadinimas

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia iš ŠV.

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data

2019.11.18.



Nr. **2**

Pavadinimas

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia iš V.

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data

2019.11.18.

Kultūros vertybės kodas:
28311



Nr.	3	Pavadinimas	Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia iš PV.	
Fotografavo	Edmundas Mažrimas		Data	2019.11.18.



Nr.	4	Pavadinimas	Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pažeistas sienų apdailos fragmentas.	
Fotografavo	Edmundas Mažrimas		Data	2019.11.18.

Kultūros vertybės kodas:
28311



Nr. **5** Pavadinimas **Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia iš ŠR.**

Fotografavo Edmundas Mažrimas Data 2019.11.18



Nr. **6** Pavadinimas **Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ŠR fasado durys.**

Fotografavo Edmundas Mažrimas Data 2019.11.18