

(Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO
AKTAS**

2019-12-17 Nr. KP-18

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Tauragės pašto užėigos pastatas.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 20838.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)

4. Adresas: Tauragės rajono sav., Tauragės miesto sen., Tauragės m., Dariaus ir Girėno g. 12.

5. Valdytojas: -

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas.

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

| | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* | | | V | | |

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

| | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Pamatai ir nuogrindos | | | V | | |
| 2. Sienų konstrukcijos | | | V | | |
| 3. Sienų apdaila | | | V | | |
| 4. Stogo danga | | | V | | |
| 5. Stogo konstrukcijos | | | V | | |
| 6. Langai | | | V | | |
| 7. Durys | | | V | | |
| 8. Puošyba (jei yra) | | | V | | |

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto būklę susumavus pakitimus galima laikyti iš esmės nepakitusia, tačiau šiaurės vakarų fasado dalyje galima pastebėti įtrūkimų pamatuose bei sienoje.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | V | | |

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinkos būklė nepakito ir yra tvarkoma.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija. Atlikta, 3 puslapiai.

1. Pašto užėigos ŠV fasadas.
2. Pašto užėiga iš V pusės.
3. Pašto užėigos PR fasadas.
4. Pašto užėigos ŠR fasadas.
5. Įtrūkusi siena ŠV fasade.
6. Įtrūkę pamatai ŠV fasade.

14. Kiti dokumentai _____

_____, _____ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Urbutytė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:
20838



| | | | | |
|-------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| Nr. | 1 | Pavadinimas | Pašto užieigis ŠV fasadas. | |
| Fotografavo | | Birutė Urbutytė | Data | 2019.12.17. |



| | | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| Nr. | 2 | Pavadinimas | Pašto užieiga iš V pusės. | |
| Fotografavo | | Birutė Urbutytė | Data | 2019.12.17. |

Kultūros vertybės kodas:
20838



| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Nr. | 3 | Pavadinimas | Pašto užieigos PR fasadas. | |
| Fotografavo | Birutė Urbutytė | | Data | 2019.12.17. |



| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Nr. | 4 | Pavadinimas | Pašto užieigos ŠR fasadas. | |
| Fotografavo | Birutė Urbutytė | | Data | 2019.12.17. |

Kultūros vertybės kodas:
20838



| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Nr. | 5 | Pavadinimas | Įtrūkusi siena ŠV fasade. | |
| Fotografavo | Birutė Urbutytė | | Data | 2019.12.17. |



| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Nr. | 6 | Pavadinimas | Įtrūkę pamatai ŠV fasade. | |
| Fotografavo | Birutė Urbutytė | | Data | 2019.12.17. |