

Kultūros paveldo objekto būklės  
tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2015-09-02 Nr. KP-35

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Skaudvilės žydų senosios kapinės
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 20690
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
4. Adresas: Kalnų g., Skaudvilė, Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.
5. Valdytojas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Gedimino pr. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-01103, 188704927, (8 706) 86666  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

\* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyti stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to

nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Būklė nepakito.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė gerėja, teritorija aptverta nauja metaline segmentine tvora su varteliais.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: Atlikta, 5 puslapiai.

1. Skaudvilės žydų senosios kapinių varteliai iš V
2. Skaudvilės žydų senosios kapinės iš Š
3. Skaudvilės žydų senosios kapinių informacinis akmuo
4. Skaudvilės žydų senosios kapinės iš PR
5. Skaudvilės žydų senųjų kapinių centrinė dalis R-V kryptimi
6. Skaudvilės žydų senųjų kapinių centrinė dalis PV-ŠR kryptimi
7. Skaudvilės žydų senųjų kapinių P pakraštys
8. Skaudvilės žydų senųjų kapinių Š šlaitas
9. Skaudvilės žydų senųjų kapinių antkapinis paminklas
10. Skaudvilės žydų senųjų kapinių Š šlaitas

14. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vaiva Pelekaitė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės  
kodas:  
20690



Nr. 1  
Fotografavo  
2015-06-25

Pavadinimas **Skaudvilės žydų senosios kapinių varteliai iš V**  
Edmundas Mažrimas

Data

Kultūros vertybės  
kodas:  
20690



Nr. 2  
Fotografavo  
2015-06-25

Pavadinimas **Skaudivilės žydų senosios kapinės iš Š**  
Edmundas Mažrimas

Data

Kultūros vertybės  
kodas:  
20690



<p>Nr. 3 Fotografavo 2015-06-25</p>	<p>Pavadinimas <b>Skaudvilės žydų senosios kapinių informacinis akmuo</b> Edmundas Mažrimas</p>	<p>Data</p>
---	---	-------------

Kultūros vertybės  
kodas:  
20690



<p>Nr. 4 Fotografavo 2015-06-25</p>	<p>Pavadinimas <b>Skaudvilės žydų senosios kapinės iš PR</b> Edmundas Mažrimas</p>	<p>Data</p>
---	--	-------------

Kultūros vertybės  
kodas:  
20690



Nr. 5  
Fotografavo  
2015-06-25

Pavadinimas **Skaudvilės žydų senųjų kapinių centrinė dalis R-V kryptimi**  
Edmundas Mažrimas

Data

Kultūros vertybės  
kodas:  
20690



Nr. 6 Pavadinimas **Skaudivilės žydų senųjų kapinių centrinė dalis PV-ŠR kryptimi**  
Fotografavo Edmundas Mažrimas  
2015-06-25 Data

Kultūros vertybės  
kodas:  
20690



Nr. 7 Pavadinimas **Skaudivilės žydų senųjų kapinių P pakraštys**  
Fotografavo Edmundas Mažrimas  
2015-06-25 Data

Kultūros vertybės  
kodas:  
20690



Nr. 8  
Fotografavo  
2015-06-25

Pavadinimas **Skaidvilės žydų senųjų kapinių Š šlaitas**  
Edmundas Mažrimas

Data

Kultūros vertybės  
kodas:  
20690





Nr. 9 Fotografavo 2015-06-25	Pavadinimas <b>Skaudvilės žydų senųjų kapinių antkapinis paminklas</b> Edmundas Mažrimas	Data
------------------------------------	---	------

Kultūros vertybės  
 kodas:  
 20690



Nr. 10 Fotografavo 2015-06-25	Pavadinimas <b>Skaudvilės žydų senųjų kapinių Š šlaitas</b> Edmundas Mažrimas	Data
-------------------------------------	--	------