

Kultūros paveldo objekto būklės  
tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2016-10-29 Nr. 1

(data)

Tauragė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Geležinkelio stotis
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 30622
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) \_\_\_\_\_
4. Adresas: Tremtinių kel. 25, Tauragė, Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav.
5. Valdytojas: Lietuvos geležinkeliai, AB, Mindaugo g. 12/14, LT-03603 Vilnius, 110053842, (8 5) 2692038  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyti stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyti iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila	✓				
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)			✓		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto būklę reiktų vertinti, kaip nepakitusią. 2012 m. vykdyti remonto darbai, kurių metu pastatas naujai perdažytas, taigi sienų apdailos būklė labai pagerėjo.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

\*\*\*- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė nepakito, objekto teritorija yra prižiūrima ir tvarkoma.

PRIDEDAMA:


13. Fotofiksacija: Atlikta, 7 puslapiai.

1. Geležinkelio stoties interjeras
2. Geležinkelio stoties interjeras
3. Geležinkelio stoties interjeras
4. Geležinkelio stoties kasos langelis
5. Geležinkelio stoties interjeras
6. Geležinkelio stoties interjero fragmentas
7. Geležinkelio stoties interjero fragmentas
8. Geležinkelio stoties interjero fragmentas
9. Geležinkelio stotis iš perono, R pusės
10. Geležinkelio stotis iš P pusės
11. Geležinkelio stoties ŠR fasado fragmentas
12. Geležinkelio stotis iš R pusės
13. Geležinkelio stotis iš R pusės

14. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Vaiva Pelekaitė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės  
kodas:  
30622



Nr. 1  
Fotografavo

Pavadinimas **Geležinkelio stoties interjeras**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
30622



Nr. 2  
Fotografavo

Pavadinimas **Geležinkelio stoties interjeras**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
30622



Nr. 3  
Fotografavo

Pavadinimas **Geležinkelio stoties interjeras**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
30622



Nr. 4  
Fotografavo

Pavadinimas **Geležinkelio stoties kasos langelis**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
30622



Nr. 5  
Fotografavo

Pavadinimas **Geležinkelio stoties interjeras**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
30622



Nr. 6  
Fotografavo

Pavadinimas **Geležinkelio stoties interjero fragmentas**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
30622



Nr. 7

Pavadinimas **Geležinkelio stoties interjero fragmentas**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
30622



Nr. 8

Pavadinimas **Geležinkelio stoties interjero fragmentas**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
30622



Nr. 9

Pavadinimas **Geležinkelio stotis iš perono, R pusės**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
30622



Nr. 10

Pavadinimas **Geležinkelio stotis iš P pusės**

Fotografavo

Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
30622



Nr. 11  
Fotografavo

Pavadinimas **Geležinkelio stoties ŠR fasado fragmentas**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20

Kultūros vertybės  
kodas:  
30622



Nr. 12  
Fotografavo

Pavadinimas **Geležinkelio stotis iš R pusės**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20



Kultūros vertybės  
kodas:  
30622



Nr. 13  
Fotografavo

Pavadinimas **Geležinkelio stotis iš R pusės**  
Edmundas Mažrimas

Data 2016-10-20