Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

(Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Tauragės Kultūros paveldo tarnyba
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2019-12-09 Nr. KP-6
(data)
Tauragė
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso (uk718), špitolė.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 20568.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
_____
4. Adresas: Tauragės rajono sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Nemakščių g. 18.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas.

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris_____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			***V***		

*** -** Pažymėti - ***V***.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;
3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;
2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				***V***	
2. Sienų konstrukcijos			***V***		
3. Sienų apdaila				***V***	
4. Stogo danga			***V***		
5. Stogo konstrukcijos			***V***		
6. Langai			***V***		
7. Durys			***V***		
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto būklę, susumavus pakitimus, reiktų vertinti, kaip iš esmės nepakitusią. Visgi pamatuose vietomis akmenų mūro rišamoji medžiaga ištrupėjusi, pagrindiniame fasade pastatas susmukęs į žemę. Sienų apdaila, iš medinių lentelių, vietomis skylėta ir supuvusi. Stogas labai apsamanojęs.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

- Pažymėti - ***V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto aplinka yra palaikoma tvarkinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: Atlikta, 5 puslapiai.
    1. Špitolės fasadas iš P.
    2. Špitolės fasadas iš V.
    3. Špitolės fasadas iš R.
    4. Špitolės fasadas iš Š.
    5. Š. fasado įėjimas.
    6. P. fasado įėjimas.
    7. Pamatų fragmentas.
    8. Pradėjusi pūti špitolės siena.
    9. Durys Š. Fasade.

14. Kiti dokumentai _____
_____
_____ , _____ lapų.

Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vyresn. specialistė — Birutė Urbutytė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

	Kultūros vertybės kodas: 20568

Nr.	**1**	Pavadinimas	**Špitolės fasadas iš P.**
Fotografavo	Edmundas Mažrimas	Data	2019.11.18.

Nr.	**2**	Pavadinimas	**Špitolės fasadas iš V.**
Fotografavo	Edmundas Mažrimas	Data	2019.11.18.

	Kultūros vertybės kodas: 20568

Nr.	3	Pavadinimas	**Špitolės fasadas iš R.**
Fotografavo	Edmundas Mažrimas	Data	2019.11.18.

Nr.	4	Pavadinimas	**Špitolės fasadas iš Š.**
Fotografavo	Edmundas Mažrimas	Data	2019.11.18.

	Kultūros vertybės kodas: 20568

Nr.	5	Pavadinimas	**Š. fasado įėjimas.**	
Fotografavo	Edmundas Mažrimas		Data	2019.11.18.

Nr.	6	Pavadinimas	**P. fasado įėjimas.**	
Fotografavo	Edmundas Mažrimas		Data	2019.11.18.

	Kultūros vertybės kodas: 20568

Nr.	**7**	Pavadinimas	**Pamatų fragmentas.**
Fotografavo	Edmundas Mažrimas	Data	2019.11.18.

Nr.	**8**	Pavadinimas	**Pradėjusi pūti špitolės siena.**
Fotografavo	Edmundas Mažrimas	Data	2019.11.18.

	Kultūros vertybės kodas: 20568

Nr.	**9**	Pavadinimas	**Durys Š. fasade.**
Fotografavo	Edmundas Mažrimas	Data	2019.11.18.